

取扱説明書



リアビジョンリンク対応 映像分配ユニット (RCA接続タイプ)

HCE-VO2AR

本製品はアルパイン製ナビゲーションにRCA接続タイプのリアビジョン(PKG-SB800SCシリーズなど)を2台接続することができます。
また、2016年以降のアルパイン製ナビゲーション(アロマユニット対応モデル)との組み合わせ時にリアビジョンからナビゲーションのAV機能进行操作することができるようになります。





適合ナビゲーション

- ・アルパイン製リアビジョンリンク対応ナビゲーション (KCE-190V を使用して映像出力できるモデルに限ります)

適合リアビジョン

- ・アルパイン製リアビジョンリンク対応リアビジョン (RCA 接続タイプ) PKG-SB800SC シリーズ・PKG-M800SC シリーズ

※ 2016 年 10 月時点の情報です。
その他の対象製品についてはアルパインインフォメーションセンターへお問い合わせください。

1	構成部品			
分配ユニット	電源コード (2.5m)	PIN接続コード (1m)	取扱説明書	
 × 1	 × 1	 × 1	 × 1	
保証書				
 × 1				

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはし、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ

3

取り付けにあたっての注意事項

安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- 本機の取り付けには、専門技術と経験が必要です。お買い上げ店での取り付けをお勧めします。
- ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因になります。



車体に穴を開ける場合には、パイプ・タンク・電気配線などを傷つけないでください。事故・火災の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・事故の原因になります。



付属部品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



コードをシートレールにはさんだり、突起部に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。



取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。また、取り付け場所を移す場合や取り付け車両を変更する場合もお買い上げ店に依頼してください。



コード類の配線は高温部・可動部を避けて行い、しっかりと固定してください。高温部に接触してコードの被覆がとけたり、可動部品による咬み込みによりショートや断線が起こり火災・感電の原因になります。



お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

- インフォメーションセンター
＜電話でのお問い合わせ＞
TEL: 0570-006636
※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。
(携帯電話・PHS: 20秒10円)
一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。TEL: 03-6704-4926
＜メールでのお問い合わせ＞
ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。




- 電話受付時間 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)
月曜～金曜日 9:30～17:30
土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00
＜FAXでのお問い合わせ＞
FAX: 048-662-6676

- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住 所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県

分配ユニット




■ Memo

- ナビゲーション本体がアロマユニットを認識しない場合、REMOCON IN1とREMOCON IN2が逆に接続されている可能性があります。システムアップ例を参照し、アロマユニットは必ず[REMOCON IN2]に接続されていることを確認してください。

■ ナビゲーションと接続する

(誤接続を防ぐために、接続するごとに ☐ OK に ✓ 点をつけてください)



■ Memo

- ナビゲーション側のDVD・地上デジタル放送の画像をリアビジョンに表示できます。(ナビゲーション側からの映像出力方法については、ナビゲーション側の取扱説明書をあわせて参照してください)
- リアビジョン付属のリモコンで後部座席からナビゲーションのAVソースを操作することができます。1台目のリアビジョンのリモコン受光部に向かって操作してください。
- 電源系の接続方法については、「基本接続図」を参照してください。